


Kuvausraportti

Kohde:



Kuvaaja: Jani Raatikainen

Tilaaja:

Kuvauksen tarkoitus: Salaojaputkien kuvaus ja toimivuuden tarkastus

Yhteenveto havainnoista:

SOK1-SOK2 linja kunnossa.
SOK2-SOK4 linja kunnossa.
SOK3-SOK2 linja kunnossa.
SOK3-SOK4 linja VL2 laitteen kondensioputki asennettu seinämän läpi.
SOK3-PVK linja VL4 ennen kaivoa painuma, jossa täyttöaste 100 %

Toimenpide-suositukset:

SOK3-PVK linja, jossa 100% täyttöaste ennen PVK korjaustarve pikaisesti. Korjauksen jälkeen muut kaivovälit suositellaan huuhteltaviksi. Näin saadaan putkien seinämissä oleva kertymä poistettua ja vedenläpäisevyys toimivaksi. Normaali kaivojen tarkkailu, ettei veden nouse putkien tasolle tai yli.


Taulukko 1, Salaojat

Vakavuusluokka	VL1	VL2	VL3	VL4
Putken täyttöaste	10–30 %	30–50 %	50–100 %	100 % (jatkuva)
Kertymä	15–25 %	25–40 %	40–70 %	Yli 70 %
Muodonmuutos	10–30 %	30–50 %	50–100 %	100 % (jatkuva)
Muita puutteita		Valmistusvika	Pintavaurio	Putkirikko

Taulukoiden vakavuusluokitukset ovat suuntaan antavia. Vakavuusluokituksen määrittämiseen vaikuttaa vika- tai ongelmakohdan sijainti ja laajuus. Vakavuusluokitusten määrittämiseen käytetään soveltuvin osin Vesi- ja viemärlaitosyhdistyksen viemäreiden TV-kuvauksen tulkintaohjetta sekä LVV-kuntotutkimusopas 2013 ohjeistusta.

Vakavuusluokitukset:

- | | |
|---------------------|----------------------------------------------|
| 1. Vähäinen vika | Ei vaadi toimenpiteitä |
| 2. Kohtalainen vika | Korjaus- ja huoltotarve arvioitava |
| 3. Merkittävä vika | Korjaus- tai huoltotarve lähitulevaisuudessa |
| 4. Vakava vika | Korjaus- tai huoltotarve heti |




Täyttöaste 100% ennen PVK:ta.

Kaivoväli: Sok3-PVK	PVM: 2026-03-30	Työnumero:	Tilaja:	Kuvaaja: Jani Raatikainen
-------------------------------	---------------------------	------------	---------	-------------------------------------

Kaupunki: Katu: Sijainti:	Tutk. suunta: Viemärin laji: Muoto: Materiaali: Koko:	Myötävirtaan Salaoja Pyöreä Muovi 100mm	Aloituspiste: AP korko: Lopetuspiste: LP korko:	Sok3 PVK
Huomautus:				

0.00m (Sok3)



7.37m (PVK)


Kaivoväli:
Sok3-PVK

PVM:
2026-03-30

Työnumero:

Tilaaaja:

Kuvaaja:
Jani Raatikainen




(1)




(2)




(3)



(4)



(5)



(6)